



La spia motore si accende

Passat 3C2/3C5 [2005-11]

Volkswagen >> Passat 3C2/3C5 [2005-11]

Modello

Volkswagen Passat (2005>2010) 2.0TDI 16V Turbo FAP/DPF

Difetto Riscontrato

La spia motore si accende

Causa del Difetto

Valvola EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... difettosa

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0403 “Circuito di controllo EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas.../aperto” e P0401 “EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas..., flusso insufficiente”

Codici Errore Rilevati

P0403, P0401

Soluzione

Smontare e verificare la valvola EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas.... Aggiornare il software della centralina motore. Se necessario, sostituire la valvola EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas..., il radiatore EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... o il tubo di aspirazione del radiatore EGR La valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...

Note

Riferimento bollettino Volkswagen 2030825/1

Partner:

