



L'auto si ferma e segnala anomalia servosterzo

1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 100kW [10-13]

Toyota >> Auris [2007-13] >> 1.8 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (2ZR-FXE) 100kW [10-13]

Non è banale

In una macchina con un solo motore, nel momento in cui finisce il carburante il motore si ferma e la macchina altrettanto, magari con qualche strattone.

In una macchina a due motori, se finisce la benzina se ne ferma uno ma l'altro continua ad andare.

Segnalazioni

Nella Auris Ibrida ci si accorge che è calata la potenza ma nel momento in cui ti fermi le segnalazioni non sono di grande aiuto. Nel caso che documento io la segnalazione avvisava di un malfunzionamento del servosterzo che invece funzionava regolarmente.

Ai tentativi da ripartenza la macchina percorreva pochi centimetri per poi rifermarsi.

Secondo i tecnici della Toyota bisogna evitare di fare troppi tentativi di accensione per non scaricare la batteria. E' sufficiente mettere la benzina per ripartire.





Carpedia