



Le spie di avvertimento ESP/ABS si illumina.

Leon 1P1 [2005-13]

Seat >> Leon 1P1 [2005-13]

DIFETTO RISCONTRATO

Le spie di avvertimento **ESP**Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a.../ABS si illumina.

CAUSE DEL DIFETTO

Centralina idraulica ABS/**ESP**Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... difettosa.

DIAGNOSI

In diagnosi su ABS/**ESP**Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore 01435 (059B) "Sensore pressione **servofreno**Il servofreno è un dispositivo che agisce sulla pompa del s..., segnale inverosimile, Brake Pressure Sensor 1 (G201)".

SOLUZIONI

Sostituire la centralina idraulica ABS/**ESP**Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a....

NOTE

Riferimento bollettino Seat 2024720/4

Partner: