



Leva freno di stazionamento non funzionante

1.4 Abarth R-Cat B (312A3.000) 103kW [08-15]

Fiat >> 500 500C [2007-] >> 1.4 Abarth R-Cat B (312A3.000) 103kW [08-15]

DIFETTO RISCONTRATO

Leva freno di stazionamento indurita o bloccata

CAUSA DEL DIFETTO

Penetrazione di sporco nella guaina dei cavi del freno di stazionamento.

DIAGNOSI

Nessun errore in diagnosi

SOLUZIONE

Sostituire i cavi del freno di stazionamento

NOTE

Riferimento bollettino Abarth 3380 1 331 LF

Partner:



Carpedia