



Odore di gas di scarico dentro l'abitacolo

Megane III [2008-16]

Renault >> Megane III [2008-16]

Modello

Renault Megane (2008>) 1.5DCI 8V Turbo

Difetto riscontrato

Odore di gas di scarico dentro l'abitacolo.

Causa del difetto

Fuoriuscita dei gas di scarico dall'innesto dell'asta di comando della geometria variabile del turbocompressore.

Diagnosi

In diagnosi, nessun errore.

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Riparare/sostituire il comando della geometria variabile o sostituire il turbocompressore se guasto.

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia