

## **Perdita di liquido dal radiatore di raffreddamento del motore**

Megane II [2002-10]

Renault >> Megane II [2002-10]

### Modello

Renault Megane II/Scenic II solo con motori F9Q e M9R

### Difetto Ricontrato

Perdita di liquido dal radiatore di raffreddamento del motore e, in alcuni casi, accensione della spia temperatura del liquido di raffreddamento

### Causa del Difetto

Contatto tra i deflettori aria e il radiatore di raffreddamento

### Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

### Codici Errore Rilevati

Nessun codice

### Soluzione

Mettere in pressione il circuito di raffreddamento per individuare la perdita sul radiatore. Sostituire il radiatore di raffreddamento e posizionare una protezione (rif. 77 01 208 808) su ogni deflettore

### Note

Riferimento bollettino Renault 17952



Carpedia