



## Perdita di olio visibile sul terreno sotto il veicolo o gocciolamento di olio del cambio

Transit '14

Ford >> Transit '14

### Modello

Ford Transit (2014>) 2.0TDCI Turbo 4X4 FAP/DPF 125kw con cambio manuale 6 marce 125kw

### Difetto Ricontrato

Perdita di olio visibile sul terreno sotto il veicolo o gocciolamento di olio del cambio

### Causa del Difetto

Scatola del cambio non sigillata correttamente

### Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

### Codici Errore Rilevati

Nessun codice

### Soluzione

Sigillare la scatola del cambio utilizzando sigillante al silicone LB-2 HU7J-M4G323-AA (WSE-M4G323-A6)

### Note

Riferimento bollettino Ford N.19-2238

---

**Partner:**