



Rumore dal servosterzo o il volante vibra

B-Class 245 [2005-12]

Mercedes-Benz >> B-Class 245 [2005-12]

Modello

Mercedes Classe B W245 (2005>2011)

Difetto riscontrato

Rumore dal servosterzo o il volante vibra

Causa del difetto

Sensore [coppia](#) Certificato Prevenzione Incendi servosterzo elettrico difettoso

Diagnosi

Nessuna diagnosi effettuata

Codice errore rilevati

Nessun codice

Soluzioni

Sostituire la scatola sterzo

Note

Riferimento bollettino Mercedes GI46.35-P-041452

Partner:



Carpedia