



Rumori dallo sterzo

Discovery 3 [2004-9]

Land Rover >> Discovery 3 [2004-9]

Modello

Land Rover Discovery III (2004>2009)/Range Rover (2005>2012)

Difetto riscontrato

Battito di modesta entità proveniente dalla parte anteriore del veicolo (sterzo), avvertito durante il superamento di piccole cunette o superfici stradali ondulate/sconnesse.

Causa del difetto

Movimento dinamico del giunto scorrevole dell'albero sterzante inferiore dovuto a carichi di scorrimento modesti.

Diagnosi

in diagnosi, nessun errore.

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Sostituire l'albero intermedio e l'albero inferiore.

Note

Riferimento bollettino Land Rover LTB00097v3

Partner:



Carpedia