



## Rumori dallo sterzo

Range Rover [2002-13]

Land Rover >> Range Rover [2002-13]

### Modello

Land Rover Discovery III (2004>2009)/Range Rover (2005>2012)

### Difetto riscontrato

Battito di modesta entità proveniente dalla parte anteriore del veicolo (sterzo), avvertito durante il superamento di piccole cunette o superfici stradali ondulate/sconnesse.

### Causa del difetto

Movimento dinamico del giunto scorrevole dell'albero sterzante inferiore dovuto a carichi di scorrimento modesti.

### Diagnosi

in diagnosi, nessun errore.

### Codici Errore Rilevati

Nessun codice

### Soluzione

Sostituire l'albero intermedio e l'albero inferiore.

### Note

Riferimento bollettino Land Rover LTB00097v3

---

#### Partner:



Carpedia