



Rumori di sfregamento/fischio dal compressore del climatizzatore

Focus '04/'08

Ford >> Focus '04/'08

Inconveniente:


Il compressore del clima emette un rumore di sfregamento/fischio quando è acceso

Causa:

Pulsazione del refrigerante all'interno del compressore

Soluzione:

Tagliare la staffa superiore dell'accumulatore come da istruzioni allegate a fianco.



- 1 – Smontare il complessivo faro DX
- 2 – Smontare il rivestimento passaruota



- 3 – Con un seghetto pneumatico tagliare il supporto superiore dell'accumulatore nella zona indicata dalla freccia

Partner:



Carpedia