



Sistema: Climatizzatore automatico - Oggetto: Esce aria calda solo lato

159

Alfa Romeo >> 159


Oggetto: Esce aria calda solo lato

In memoria errori è presente l'errore B1802 "Attuatore di miscelazione DX".

Con strumento di diagnosi effettuare la diagnosi attiva sul motorino di miscelazione DX, se il motorino non si attiva, smontare il motorino verificare i cablaggi e connessioni.

Sostituire il motorino miscelazione aria DX .

Al termine della riparazione effettuare con lo strumento di diagnosi la procedura di apprendimento motorini climatizzazione.



Partner:



Carpedia