



159

Alfa Romeo >> 159

Sistema: Climatizzatore automatico

Inconveniente:

Esce aria calda solo lato Sx, in memoria guasti del nodo clima si rileva l'errore "B1802 attuatore di miscelazione Dx, presente".

Causa:

Attuatore portello di miscelazione difettoso C.A..

Soluzione:

Sostituzione dell'attuatore portello di miscelazione Dx

Partner:

