


 **Sistema: Raffreddamento motore - Oggetto: Ventola del radiatore va alla massima velocità**

159

Alfa Romeo >> 159

Oggetto: Ventola del radiatore va alla massima velocità

In memoria errori è presente l'errore P 0697 "Alimentazione sensori 3".
Controllare il cablaggio / connettore del sensore di pressione dell'impianto di climatizzazione.
Ripristinare i contatti sul sensore di pressione (corrosione)



Partner:

 Carpedia
Il portale d'informazione per l'Autoriparatore