



## Spia livello olio accesa

Honda

Honda

Modello: Honda HR-V (2015>) 1.5i 16V

### DIFETTO RISCONTRATO

La spia del livello olio si accende

### CAUSA DEL DIFETTO

Se il livello dell'olio è corretto il problema è da imputare ad un bug nel software della centralina motore.

### DIAGNOSI

Nessun errore presente

### SOLUZIONE

Aggiornare il software della centralina gestione motore.

### NOTE

Riferimento bollettino Honda SV-02-002-01

---

**Partner:**



Carpedia