



Sterzo rumoroso a fine corsa

Forester [2008-13]

Subaru >> Forester [2008-13]

DIFETTO RISCONTRATO

Sterzando a fine corsa si sente un forte rumore durante la guida.

CAUSE DEL DIFETTO

Valvola limitatrice di pressione della pompa del servosterzo difettosa.

DIAGNOSI

Nessun difetto riscontrato in memoria errori

SOLUZIONE

Sostituire la valvola limitatrice di pressione.

NOTE

Riferimento bollettino Subaru SB09-017-3

Partner:



Carpedia