

## **Ventola interna non funziona**

Megane [1995-99]

Renault >> Megane [1995-99]

Problema: ventola interna non funziona

Soluzione: cavi cotti nel connettore della resistenza. Sostituzione della resistenza e del cablaggio.







Partner:



ZETA SERVICE snc