



Procedura azzeramento service Jaguar XFR X250 [2008-15]

XFR X250 [2008-15]

Jaguar >> XFR X250 [2008-15]



Note

Per la procedura vengono utilizzati i seguenti pulsanti:

- A) Posizionato nella piccola pulsantiera sul cruscotto, alla sinistra del volante. Quello del retronebbia.
- B) Posizionato all'estremità della leva degli indicatori di direzione.
- C) Pulsante Start/Stop posizionato sulla consolle centrale sopra agli indicatori del cambio

Procedura di Azzeramento

- Con quadro strumenti spento premere il pulsante A e tenerlo premuto.
- Accendere il quadro strumenti tramite il pulsante START/STOP (C) senza premere il pedale del freno
- Rilasciare entro 3 secondi il pulsante A
- Premere il pulsante B e tenerlo premuto, successivamente premere nuovamente il pulsante B e tenerli premuti entrambi.
- Sul display apparirà il messaggio "Reset Service Mode". Dopo circa 10 secondi apparirà il messaggio "Service Mode Reset" di avvenuto azzeramento.
- Rilasciare i pulsanti A e B
- Spegnerne il quadro struemnti tramite il pulsante START/STOP (C)



Partner:



Carpedia