

Procedura azzeramento service Toyota Corolla Verso CombiVan [2004-9]

Corolla Verso CombiVan [2004-9]

Toyota >> Corolla Verso CombiVan [2004-9]

Note

1. Individuare il pulsante 1 in basso a sinistra del contachilometri
2. La spia indica che il veicolo necessita del cambio olio e non degli intervalli di manutenzione programmata. In caso di accensione sostituire solo l'olio motore e il relativo filtro



Procedura di azzeramento

1. Chiudere tutte le portiere del veicolo
2. Spegner il quadro strumenti
3. Premere e tenere premuto il pulsante 1
4. Accendere il quadro strumenti
5. Dopo circa 5 sec. la spia si spegnerà e il contachilometri verrà azzerato
6. Rilasciare il pulsante 1e spegnere il quadro strumenti

Riferimento

Costruttore: TOYOTA

Modello: COROLLA VERSO dal 2004 al 2007

Partner:



Carpedia