

Procedura azzeramento service Volkswagen Golf VII 5G1 [2012-]

Golf VII 5G1 [2012-]

Volkswagen >> Golf VII 5G1 [2012-]



Note

Prima di azzerare il service eseguire la manutenzione prevista dal costruttore.

Utilizzando la procedura di azzeramento manuale, il service si riprogramma con gli intervalli prefissati standard. Per gli intervalli prolungati (Long-Life) utilizzare una strumentazione diagnostica idonea.

Per la procedura utilizzare il pulsante A posto alla base del quadro strumenti in posizione centrale.



Procedura di azzeramento dell'indicatore della sostituzione dell'olio motore

1. Quadro strumenti spento
2. Premere e mantenere premuto il pulsante A
3. Accendere il quadro strumenti
4. Quando sul display viene visualizzata la voce "Reset Oil Change Service" rilasciare il pulsante A.
5. Premere nuovamente il pulsante A per qualche secondo

6. l'indicatore della manutenzione dell'olio è azzerato
7. Spegnerne il quadro strumenti

Procedura di azzeramento dell'indicatore della manutenzione

1. Quadro strumenti spento
2. Premere e mantenere premuto il pulsante A
3. Accendere il quadro strumenti
4. Quando sul display viene visualizzata la voce "Reset Inspection Service" rilasciare il pulsante A.
5. Premere nuovamente il pulsante A per qualche secondo
6. l'indicatore della manutenzione dell'olio è azzerato
7. Spegnerne il quadro strumenti

Partner:



Carpedia