



Funzionamento anomalo dei sistemi DPF e/o sonda lambda

Scudo [2007-]

Fiat >> Scudo [2007-]

Modello

Fiat Scudo (2007>) 2.0JTD 16V Turbo FAP/DPF Euro 5

Difetto Ricontrato

Funzionamento anomalo dei sistemi DPF e/o sonda lambda

Causa del Difetto

Calibrazioni software della centralina motore non ottimali

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Effettuare la riprogrammazione della centralina motore

Note

Riferimento bollettino Fiat 1060 2 531 RA

Partner:



Carpedia