



Il climatizzatore elettronico soffia aria fredda anche dopo un lungo tragitto

Antara

Opel Vauxhall >> Antara

Modello

Opel Antara (2007>) con climatizzatore elettronico ECC

Difetto Riscontrato

Il climatizzatore elettronico soffia aria fredda anche dopo un lungo tragitto. Differenza di temperatura tra le varie bocchette

Causa del Difetto

Problema software

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Riprogrammare il software della centralina climatizzatore elettronico

Note

Riferimento bollettino Opel 2242

Partner:



Carpedia

