



La spia motore si accende

1.3 DDiS D (Z13DT) 51kW [03-09]

Suzuki >> Ignis RM [2003-9] >> 1.3 DDiS D (Z13DT) 51kW [03-09]

Modello

Suzuki Ignis (2003>2012) 1.3DDIS 16V Turbo

Difetto Ricontrato

La spia motore si accende

Causa del Difetto

Valvola dell'**EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... intasata/bloccata

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0400 "Flusso **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas..."

Codici Errore Rilevati

P0400

Soluzione

Smontare la valvola **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... e pulire la valvola. Smontare il collettore di aspirazione aria e verificarlo. Rimontare la valvola dell'**EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... e il collettore di aspirazione

Note

Riferimento bollettino Suzuki BE-Q-G-005-R6



Carpedia