



Lo sterzo è duro

Ibiza 6J1/6J5/6J8 [2008-15]

Seat >> Ibiza 6J1/6J5/6J8 [2008-15]

Modello

Seat Ibiza (2008>2017)

Difetto Riscontrato

Lo sterzo è duro

Causa del Difetto

Tubo alta pressione del servosterzo: perdita dell'olio esterna

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Se si riscontrano guasti, scollegare il tubo, verificare la guarnizione e sostituirla se necessario

Note

Riferimento bollettino Seat 2019032/5

Partner:



Carpedia