



Si accende la spia avaria e il motore si spegne

1.3 MJet 75 D (199A9.000) 55kW [12-15]

Fiat >> Panda [2012-] >> 1.3 MJet 75 D (199A9.000) 55kW [12-15]

Modello

Fiat Panda (2012>) 1.3JTD 16V turbo FAP

Difetto riscontrato

Si accende la spia avaria e il motore si spegne.

Causa del difetto

Sensore di pressione aria su collettore di aspirazione.

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0402 “valvola [EGRLa](#) valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas..., segnale non plausibile”.

Codici Errore Rilevati

P0402

Soluzione

Sostituire il sensore di pressione aria su collettore di aspirazione.

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia