

## **Sistema: Rete CAN - Oggetto: lampeggio del display quadro strumenti**

147

Alfa Romeo >> 147

### Oggetto: lampeggio del display quadro strumenti

Il lampeggio del display dell'odometro nelle vetture Alfa 147 indica un problema di "allineamento" delle centraline collegate alla rete CAN della vettura. L'allineamento della rete permette alle centraline di essere riconosciute come parte integrante rete di bordo ogni qualvolta viene sostituita una di centralina della rete si rende necessario eseguire l'allineamento di rete.

A tal proposito nello strumento di diagnosi selezionare la voce "ALLINEAMENTO PROXI" o "ALLINEAMENTO RETE CAN".

**ATTENZIONE:** Se la procedura non va a buon fine è probabile che una centralina non appartenga all'allestimento della vettura o provochi disturbi/malfunzionamenti alla rete CAN: controllare tramite diagnosi la memoria guasti delle centraline.

**ESEMPIO:** la rete potrebbe non allinearsi se si tenta di installare un'AUTORADIO originale in una vettura che non lo prevedeva nel suo allestimento.

---

#### Partner:



Carpedia