



Galaxy '06

Ford >> Galaxy '06

DIFETTO RISCONTRATO

La spia guasti del motore rimane accesa

CAUSE DEL DIFETTO

Il filtro del radiatore a bassa pressione dell'EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... è intasato

DIAGNOSI

In diagnosi motore è possibile trovare il seguente codice errore:

• P049B: EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation - ricircolo dei gas... Flusso scarso o insufficiente

SOLUZIONE

Scollagare il tubo di collegamento all'EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... e sostituire il filtro con la guarnizione

NOTE

Riferimento bollettino tecnico Ford 21-2135

Partner:

