


# Abbinamento di LAUNCH 602A con MM105

Quando in officina arriva un'auto (alimentata a benzina, GPL o metano) che gira in modo sbilanciato, le cause più probabili sono:

- Problema di accensione
- Problema di tipo meccanico sul motore (valvole e fasce)
- Problema sugli iniettori

Una volta escluso un eventuale problema di accensione, ci troviamo di fronte al seguente dubbio: iniettori o motore?

Per scoprirlo, possiamo procedere nel seguente modo:



Procedere al lavaggio degli iniettori con **LAUNCH 602A + MM107**